

Испытательная лаборатория
«ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЛТ83
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 11, стр. 7
телефон: +7 495 991-45-42, электронная почта: gostexp@gmail.com

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»



А.С. Дворин

«25» августа 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1118/08-15
от 25.08.2015 года

Продукция: Плитка керамическая фасадная клинкерная т.м. "Feldhaus Klinker".

Заявитель: Орган по сертификации продукции ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", адрес: 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII. РФ.

Изготовитель: "Klinkerwerkwerk B. Feldhaus GmbH&Co", адрес: Nordring 1, 49196 Bad Laer, Germany, Германия.

Нормативный документ на изделие: техническая документация изготовителя.

Номера изделий: маркировано в ИЛ «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС» №№ 1118А/08-15 – 1118F/08-15

Дата поступления образцов в ИЛ: 11.08.2015 г.

Дата проведения испытаний: 11.08.2015 – 25.08.2015 г.


Техническое задание на проведение испытаний: проверка соответствия требованиям ГОСТ 13996-93

Наименование контролируемого показателя, вида испытаний по ГОСТ 13996-93	Методы испытаний по ГОСТ 13996-93	Требуемое значение показателя по ГОСТ 13996-93	Фактическое значение показателя образца
1	2	3	4
Внешний вид			
На лицевой поверхности плиток	разд. 7	не допускаются трещины и цек.	Требование выполнено
На лицевой поверхности плиток не допускаются видимые с расстояния 1 м	разд. 7	щербины, зазубрины, плешины, выплавки (выгорки), засорки, слипыш, мушки, пузыри, пятна, прыщи, наколы	Отсутствуют
Водопоглощение, %:			
Стеновые плитки	разд. 7	2-9	2,2
Цокольные плитки	разд. 7	2-5	Не требуется
Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см²), не менее (для плиток толщиной 4 мм данный показатель не определяют)			
Стеновые плитки	разд. 7	16(160)	18,4 Мпа
Цокольные плитки		18(180)	Не требуется
Термическая стойкость глазури, °С, не менее			
Стеновые плитки	разд. 7	125	138
Цокольные плитки		125	Не требуется
Твердость глазури по МООСу, не менее			
Стеновые плитки	разд. 7	5	5
Цокольные плитки		5	Не требуется
Морозостойкость, циклы, не менее			
Стеновые плитки	разд. 7	40	250
Цокольные плитки		50	Не требуется

Инженер испытатель:

 М.И. Мещеряков

Ответственный исполнитель:

 С.Е. Шмелева